

**BIKE****KTM 690 SMC**

08->11

Detalles

Marca & Modelo	690 SMC / 08->11
Código del kit	KRBEA2-020
Tipo Rapid Bike	easy
Código del cableado	F27-EA-020
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✗
Autoadaptabilidad	✗
8 inyectores	✗
2 lambdas	✗
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Notas	654c.c.

Marca & Modelo	690 SMC / 08->11
Código del kit	KRBEA2-020
Tipo Rapid Bike	easy
Código del cableado	F27-EA-020
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✗
Autoadaptabilidad	✗
8 inyectores	✗
2 lambdas	✗
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Notas	654c.c.

Marca & Modelo	690 SMC / 08->11
Código del kit	KRBEVO-055C
Tipo Rapid Bike	evo
Código del cableado	F27-ER-055
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Autoadaptabilidad	✓
8 inyectores	✗
2 lambdas	✗
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control ✖

Launch Control ✖

Shift assist (up) ✔

Notas **654c.c.**Marca & Modelo **690 SMC / 08->11**Código del kit **KRBEVO-055C**Tipo Rapid Bike **evo**Código del cableado **F27-ER-055**

Extra Costo ✖

Mod. Sonda ✔

Injection ✔

Autoadaptabilidad ✔

8 inyectores ✖

2 lambdas ✖

Lectura de las marchas ✖

Limit. veloc. ✖

Limit. rpm ✖

Engine brake ✔

Ignition timing ✖


Traction Control ✖

Launch Control ✖

Shift assist (up) ✔

Notas **654c.c.**

LAS SOLUCIONES DE DIMSPORT PARA ESTE VEHÍCULO



RAPID BIKE EVO

Ofrece un control total de la carburación mediante la gestión de todos los inyectores originales (hasta ocho) y de la relación aire/gasolina, para poder modificar el mapa de inyección a lo largo de toda la curva de funcionamiento del motor sin percepciones de anomalías.



RAPID BIKE EASY

Cuenta con un microprocesador que permite operar directamente en la señal de la sonda lambda y optimizar la relación aire/gasolina, mejorar la eficiencia del motor y eliminar las caídas en la entrega de par.